Схемы декларирования соответствия, применяемые в ТР ТС 018/2011

Обозначение схемы	Основные элементы схемы и их исполнители	Рекомендации по применению
1д	Заявитель: - приводит собственные доказательства соответствия; - принимает декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведомительному принципу.	Схема 1д применяется изготовителем в целях подтверждения соответствия типа транспортного средства (шасси) требованиям пунктов 11 - 15 и приложения № 7 ТР ТС 018/2011.
3д	Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): - проводит испытания типового образца продукции. Заявитель: - приводит собственные доказательства соответствия; - принимает декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведомительному принципу.	Схему 3д рекомендуется применять, когда изготовителю самому затруднительно обеспечить проведение достоверных испытаний типового образца, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности.
4д	Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): - проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции. Заявитель: - принимает декларацию о соответствии на партию продукции и регистрирует ее по уведомительному принципу.	Схему 4д рекомендуется применять для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока. Схему 4д рекомендуется использовать в тех случаях, когда показатели безопасности продукции малочувствительны к изменению производственных факторов. Схема 4д также применяется в случае, когда декларацию о соответствии принимает продавец, который не имеет возможности собрать собственные доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента.
6д	Орган по сертификации систем менеджмента качества: - сертифицирует систему менеджмента качества изготовителя. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр): - проводит испытания типового образца продукции. Заявитель: - приводит собственные доказательства соответствия; - принимает декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведомительному принципу. Орган по сертификации систем менеджмента качества: - осуществляет инспекционный контроль системы менеджмента качества изготовителя.	Схему 6д рекомендуется применять, когда изготовителю самому затруднительно обеспечить проведение достоверных испытаний типового образца, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности. При этом схему 6д рекомендуется применять в тех случаях, когда конструкция (проект) компонента признана простой, а чувствительность показателей безопасности продукции к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов высока.
7д	Орган по сертификации систем менеджмента качества: - сертифицирует систему менеджмента качества изготовителя. Заявитель: - проводит испытания образца продукции; - принимает декларацию о соответствии на серийно выпускаемую продукцию и регистрирует ее по уведомительному принципу. Орган по сертификации систем менеджмента качества: - осуществляет инспекционный контроль системы менеджмента качества изготовителя.	Схему 7д рекомендуется применять для продукции, степень потенциальной опасности которой достаточно высока. Схема 7д может быть рекомендована для подтверждения соответствия сложной продукции в тех случаях, когда показатели безопасности продукции чувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов.